

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Zakres stosowania

Preparat czyszczący i rozjaśniający do parowników i skraplaczy klimatyzatorów oraz innych urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych. Szybko i skutecznie usuwa zabrudzenia i naloty. Może być stosowany przy użyciu rozpylaczy nisko- lub wysokociśnieniowych, zarówno na mokrych jak i na suchych wymiennikach.

Bezpieczny w użyciu, nie uszkadza aluminium, miedzi ani stali. Nie powoduje korozji czyszczonych elementów wymienników, otaczających je metalowych części, pozostałych elementów instalacji, pokryw dachowych ani innych powierzchni, jak również części spryskiwaczy używanych do nanoszenia środka. Zawarty w preparacie inhibitor opóźnia rozwój korozji.

Sposób użycia (koncentrat)

- Jeżeli zmywacz jest zamrożony, należy go rozmrozić i wstrząsnąć.
- Założyć ubranie, rękawice oraz okulary ochronne.
- Przy czyszczeniu skraplaczy należy wyłączyć system chłodniczy. Parowniki można myć przy włączonym układzie. W zamkniętych pomieszczeniach należy wyłączyć wszelkie urządzenia, mogące być źródłem iskier lub ognia i zapewnić odpowiednią wentylację.
- Do mycia silnie zabrudzonych skraplaczy należy stosować preparat nierozcieńczony, lub rozcieńczony w stosunku 1:1 z czystą wodą. Przy średnim zabrudzeniu rozcieńczać 1 część Clean-N-Safe na 3 części wody. Do mycia parowników należy rozcieńczać 1 część Clean-N-Safe na 3 lub 4 części wody - w zależności od stopnia zabrudzenia.
- Stosować nisko- lub wysokociśnieniowe urządzenia myjące. Natryskiwać z małej odległości, zaczynając od górnej części wymiennika, dokładnie zwilżając powierzchnie.
- Jeśli jest to konieczne (przy silnym zabrudzeniu) zabieg powtórzyć. Zaleca się w takim przypadku opłukać wymiennik po każdym cyklu (zwłaszcza jeśli użyto preparatu nierozcieńczonego lub rozcieńczonego w proporcji 1:1). W przypadku parowaczy preparat zostanie zmyty przez kondensat (wilgoć z powietrza). Należy jednak opłukać wszystkie filtry. Między płukaniem kolejnym myciem - jeśli jest konieczne - nie trzeba robić przerwy.
- Po zakończeniu czyszczenia skraplacza wszystkie zanieczyszczenia i pozostałości preparatu powinny zostać zmyte z podłoża, dachu czy gruntu. Przy czyszczeniu parowaczy zmywacz zostanie usunięty z tacy ociekowej poza układ chłodniczy.
- Pozostały po myciu preparat można pozostawić w spryskiwaczu do ponownego użycia (należy pamiętać o wyrównaniu ciśnienia w spryskiwaczu).

Rozcieńczanie koncentratu Clean-N-Safe oraz uzyskiwane ilości gotowego środka:

Zastosowanie	Proporcja	Gotowy środek
Silnie zanieczyszczone skraplacze	koncentrat lub 1:1	5 – 10 l
Średnio i lekko zanieczyszczone skraplacze	1:2 lub 1:3	15 – 20 l
Oziębaczce	1:3 lub 1:4	20 – 25 l

Sposób użycia (aerazol)

- Założyć ubranie, rękawice oraz okulary ochronne.
- Przy czyszczeniu skraplaczy należy wyłączyć system chłodniczy. Parowniki można myć przy włączonym układzie. W zamkniętych pomieszczeniach należy wyłączyć wszelkie urządzenia, które mogą być źródłem iskier lub ognia i zapewnić odpowiednią wentylację.
- Umieścić tekturę za wymiennikiem, aby wyłapać odrywający się brud i tłuszcz.
- Trzymać pojemnik pionowo i spryskiwać z niewielkiej odległości, zaczynając od górnej części wymiennika, dokładnie zwilżając powierzchnie.
- Jeśli to konieczne (przy silnym zabrudzeniu) zabieg powtórzyć.

Opakowania

Jednostkowe	Zbiorcze
Butla 5 l	4 szt.
Aerazol 570 g	12 szt.

Szczegółowe informacje na temat właściwości oraz zagrożeń jakie stwarza produkt znajdują się w karcie charakterystyki.



Centrala:
51-117 Wrocław, ul. Irysowa 5, tel. 71 326 5000, fax 71 326 5001, biuro@wigmors.pl, www.wigmors.pl, www.czystyuklad.pl

Oddziały:
39-200 **Debica**, ul. Parkowa 10, tel./fax 14 670 00 21, debica@wigmors.pl; 66-400 **Gorzów Wlkp.**, ul. Podmiejska 32, tel./fax 95 725 75 04, gorzow@wigmors.pl
40-114 **Katowice**, ul. Ściegiennego 7, tel./fax 32 356 11 60, katowice@wigmors.pl; 75-736 **Koszalin**, ul. Gnieźnieńska 76, tel./fax 94 346 06 06, koszalin@wigmors.pl
31-416 **Kraków**, ul. Dobrego Pasterza 122/1, tel. 12 446 45 45, krakow@wigmors.pl; 33-300 **Nowy Sącz**, ul. Węgierska 231a, tel./fax 18 262 16 16, nowy.sacz@wigmors.pl
60-594 **Poznań**, ul. Dąbrowskiego 183, tel./fax 61 841 14 88, poznan@wigmors.pl; 71-178 **Szczecin**, ul. Derdowskiego 8 tel./fax 91 489 84 20, szczecin@wigmors.pl
33-110 **Tarnów**, ul. Kochanowskiego 47, tel./fax 14 629 63 63, tarnow@wigmors.pl; 53-337 **Wrocław**, ul. Szczęśliwa 44, tel./fax 71 333 25 67, wroclaw.szczesliwa@wigmors.pl
53-662 **Wrocław**, ul. Środkowa 3a, tel./fax 71 359 34 77, wroclaw.srodkowa@wigmors.pl