

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Zakres stosowania

Kwasowy środek o działaniu czyszczącym, rozjaśniającym i nabłyszczającym do skraplaczy lamelowych, elektronicznych filtrów powietrza a także innych powierzchni aluminiowych, miedzianych oraz mosiężnych. Szybko i skutecznie usuwa brud, organiczne cząstki stałe (owady, trawę, puch topoli i inne pyłki roślinne, sierść, pióra itp.) a także nalot tlenkowy nawet z najbardziej niedostępnych miejsc.

Przy stosowaniu zgodnie z instrukcją nie powoduje żadnych uszkodzeń czyszczonych powierzchni i może być bezpiecznie używany na aluminium oraz miedzi. **Nie może być stosowany do mycia parowaczy i elementów klimatyzacji bytowej!**

Sposób użycia:

SKRAPLACZE LAMELOWE

1. Założyć ubranie kwasoodporne, rękawice oraz okulary ochronne.
2. Rozcieńczyć w stosunku 1 część koncentratu na 5 części wody (dla większości zastosowań). W razie silniejszego zabrudzenia można rozcieńczać w stosunku 1 część koncentratu na 3 części wody.
3. Nie spryskiwać pod wiatr. Nie używać wysokociśnieniowych urządzeń myjących!
4. Wyłączyć układ chłodniczy i wszystkie wentylatory.
5. Spryskiwać wymiennik pod niskim ciśnieniem przy pomocy urządzenia, którego wszystkie elementy są odporne na działanie kwasu.
6. Pozostawić pianę na mytych powierzchniach na 5 minut.
7. Aby zapobiec powstawaniu oparów wewnątrz pomieszczeń, należy myte powierzchnie spłukiwać wodą pod niskim ciśnieniem, przynajmniej 2 razy lub do czasu aż piana zniknie.

POZOSTAŁE POWIERZCHNIE

1. Użyć preparatu w postaci nie rozcieńczonej.
2. Odczekać 5 minut od chwili naniesienia koncentratu a następnie zmyć wodą pod niskim ciśnieniem.



Rozcieńczanie koncentratu Con-Coil oraz uzyskiwane ilości gotowego do użycia preparatu:

Zastosowanie	Proporcja	Ilość gotowego płynu
Czyszczenie lekko i średnio zabrudzonych skraplaczy	1:5	22,8 l
Czyszczenie silnie zabrudzonych skraplaczy	1:3	15,2 l
Czyszczenie innych powierzchni	bez rozcieńczenia	3,8 l

Opakowania

- jednostkowe: butla 3,8 l
- zbiorcze: 4 butle

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje na temat właściwości oraz zagrożeń, jakie stwarza produkt znajdują się w karcie charakterystyki.



Centrala:
51-117 **Wrocław**
ul. Irysowa 5
tel. 71 326 5000
biuro@wigmors.pl

39-200 **Dębica**
ul. Parkowa 10
tel. 14 670 00 21
debica@wigmors.pl

66-400 **Gorzów Wlkp.**
ul. Podmiejska 32
tel. 95 725 75 04
gorzow@wigmors.pl

40-106 **Katowice**
ul. Węglowa 7
tel. 32 356 11 60
katowice@wigmors.pl

75-736 **Koszalin**
ul. Gnieźnińska 76
tel. 94 346 06 06
koszalin@wigmors.pl

31-416 **Kraków**
ul. Dobrego Pasterza 122/1
tel. 12 446 45 45
krakow@wigmors.pl

71-178 **Szczecin**
ul. Derdowskiego 8
tel. 91 489 84 20
szczecin@wigmors.pl

33-110 **Tarnów**
ul. Kochanowskiego 47
tel. 14 629 63 63
tarnow@wigmors.pl

53-662 **Wrocław**
ul. Środkowa 3a
tel. 71 359 34 77
wroclaw.srodkowa@wigmors.pl

www.wigmors.pl
www.czystyuklad.pl
www.chlodnictwo-sklep.pl