

### INSTRUKCJA STOSOWANIA

#### Zakres stosowania

D-Factor to wyjątkowo silny i wydajny środek czyszczący, łączący w składzie substancje zasadowe i alkoholowe. Formuła na bazie detergentu szybko usuwa brud, tłuszcze, olej, smar i kurz, również z trudno dostępnych miejsc. D-Factor jest niskopieniący i może być stosowany do czyszczenia parowników, skraplaczy, elektronicznych oraz statych filtrów powietrza a także wszelkich urządzeń mechanicznych. Nie uszkadza miedzi ani aluminium.

D-Factor doskonale usuwa tłuszcze, idealnie sprawdzi się więc w miejscach nasilonego występowania takich zanieczyszczeń, np. w kuchniach restauracji czy barów.

Przeznaczony do mycia nisko- lub wysokociśnieniowego. Koncentrat może być rozcieńczany w różnych proporcjach, w zależności od stopnia zabrudzenia czyszczonych urządzeń, co zapewnia jego ekonomiczne użycie.



Rozcieńczanie koncentratu D-Factor oraz uzyskiwane ilości gotowego do użycia preparatu:

Zastosowanie	Proporcja	Ilość gotowego płynu
Bardzo brudne lamele i urządzenia	1:4	19 l
Filtry (wszystkie rodzaje)	1:4	19 l
Średnio zabrudzone lamele	1:6	26,5 l
Lekkie zabrudzenia	1:8	34 l
Czyszczenie lameli w pomieszczeniach, <b>bez splotkiwania</b>	1:40	155 l

#### Sposób użycia:

1. Wyłącz system.
2. Nanieś rozcieńczony roztwór za pomocą ręcznego spryskiwacza lub myjki ciśnieniowej. Użyj szczotki, aby przyspieszyć penetrację twardego, zaschniętego brudu.
3. Odczekaj od 5 do 15 minut a następnie splotkaj wodą. W przypadku czyszczenia parownika bez splotkiwania, skropliny wytworzone w czasie pracy urządzenia wypłucz całą poluzowany szlam i brud.
4. W przypadku lameli skraplacza dokładnie przepłucz je myjką niskociśnieniową.
5. W razie potrzeby powtórz.

#### Opakowania

- jednostkowe: butla 3,8 l
- zbiorcze: 4 butle

#### Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje na temat właściwości oraz zagrożeń, jakie stwarza produkt znajdują się w karcie charakterystyki.



Centrala:  
51-117 **Wrocław**  
ul. Irysowa 5  
tel. 71 326 5000  
biuro@wigmors.pl

39-200 **Dębica**  
ul. Parkowa 10  
tel. 14 670 00 21  
debica@wigmors.pl

66-400 **Gorzów Wlkp.**  
ul. Podmiejska 32  
tel. 95 725 75 04  
gorzow@wigmors.pl

40-106 **Katowice**  
ul. Węglowa 7  
tel. 32 356 11 60  
katowice@wigmors.pl

75-736 **Koszalin**  
ul. Gnieźnińska 76  
tel. 94 346 06 06  
koszalin@wigmors.pl

31-416 **Kraków**  
ul. Dobrego Pasterza 122/1  
tel. 12 446 45 45  
krakow@wigmors.pl

71-178 **Szczecin**  
ul. Derdowskiego 8  
tel. 91 489 84 20  
szczecin@wigmors.pl

33-110 **Tarnów**  
ul. Kochanowskiego 47  
tel. 14 629 63 63  
tarnow@wigmors.pl

53-662 **Wrocław**  
ul. Środkowa 3a  
tel. 71 359 34 77  
wroclaw.srodkowa@wigmors.pl

www.wigmors.pl  
www.czystyuklad.pl  
www.chlodnictwo-sklep.pl